Профилактика АЦО-11, ОГМ-30, ОГМ-30е посредством анализатора систем передачи и кабелей связи AnCom A-7 Специалистом Южного МРУС МРФ «Юг» ОАО «Ростелеком» С.В. Консуровым (konsurovsv@krd.south.rt.ru) для анализатора систем передачи и кабелей связи AnCom A-7 в вариантах исполнения \301, \307, \311 разработаны конфигурации и сценарии, применение которых в



соответствии с комплектной инструкцией обеспечивает выполнение профилактических измерений:

- аналого-цифрового оборудования АЦО-11,
- мультиплексоров ОГМ-30 и ОГМ-30е.

Аналого-цифровое оборудование АЦО-11

В блоке АЦО-11 шлейф можно включить только в потоке Е1 с помощью внешних перемычек, что предусмотрено инструкциями по эксплуатации. Поскольку в блоке АЦО-11 каналы ТЧ – 4-проводные (-13 дБм на входе и +4 дБм на выходе), то шлейф по потоку Е1 позволяет проверять каждый канал в режиме «на себя». В блоке АЦО-11 есть отдельные узлы и платы, которые работают в тракте передачи. Поэтому, при выполнении регулировки или замене платы (при выполнении ремонтных работ) необходимо знать, где выполнять регулировку и где менять плату в тракте приема или в тракте передачи. Для выяснения этого вопроса в **инструкции** при выполнении ремонтных работ предусмотрена отдельная проверка тракта приема. С этой целью в блок АЦО подается внешний поток Е1, в котором для проверяемого канала устанавливается измерительный сигнал¹ с частотой 1020 Гц и уровнями 0 дБм0, -6 дБм0, -24 дБм0 в зависимости от контролируемого параметра.

Мультиплексоры ОГМ-30 и ОГМ-30е

В блоке ОГМ-30 (ОГМ-30е) возможно включение цифрового шлейфа между двумя каналами ТЧ, расположенными на одной плате СИ-110 (СВ-110). Каналы ТЧ — 2-проводные (0 дБм на входе и -7 дБм на выходе). Включение шлейфа выполняется переключателями на передней кромке платы. Именно такой шлейф предусмотрен штатной инструкцией по эксплуатации на блок ОГМ-30. В блоке ОГМ-30 (ОГМ-30е) все оборудование для двух каналов ТЧ сделано на одной плате, которая не регулируется и не ремонтируется. Поэтому в случае неудовлетворительного результата профилактических измерений (обнаружены отклонения параметров от нормы) возможен лишь один вариант действий - замена платы.

Выполнение профилактических измерений и протоколирование результатов

Для измерений АЦО-11 и ОГМ-30 (ОГМ-30e) необходим один анализатор **AnCom A-7** в любом исполнении. При использовании анализатора под управлением персонального компьютера (ПК) протокол измерений

сохраняется непосредственно на ПК в формате HTML. Протокол может быть просмотрен и напечатан любым браузером. При использовании анализатора AnCom A-7\301 в автономном режиме протокол конвертируется из внутреннего формата анализатора в формат HTML на ПК посредством комплектной программы «A-7 Commander».



AnCom A-7\301 AnC

AnCom A-7\307 AnCom A-7\311

Состав архива

После распаковки архива² «**aco-11 ogm-30 ogm-30e a-7.zip**» создаются папки и файлы:

Профилактические измерения АЦО и ОГМ

Инструкции по профилактике АЦО-11 и ОГМ-30

Инструкция по профилактике АЦО с А7 и ПЭВМ.doc

Инструкция по профилактике AUO с автономным A7.doc

Инструкция по профилактике ОГМ с A7 и ПЭВМ.doc

Инструкция по профилактике ОГМ с автономным A7.doc

Конфигурации А-7 для профилактики АЦО-11 и ОГМ-30

Файлы конфигурации и сценариев для А-7 – загрузка и применение описаны в инструкциях

Примеры протоколов проф измерений

Файлы HTML-примеров результатов – запуск просмотра выполняется активацией _**Start 1.html**

¹ От цифровой АТС, если станция обеспечивает формирование измерительного сигнала, или от анализатора потоков Е1, например, от анализатора цифровых каналов и трактов AnCom E-9.

² Архив введен в состав «Документация и ПО» продукции «Анализаторы AnCom A-7\301, \307, \311».

Примеры представления результатов выполнения профилактических измерений OFM-30 (OFM-30e) посредством анализатора AnCom A-7

Сводная таблица результатов профилактики ОГМ-30

•
13.01.14 17:49:02
Профилактика
ОГМ Пример с
<u>пэвм</u>

Результаты измерений	Качество	Отметка соответствия	
13.01.14 17:49:02 - КІ Затухание	0.76 дБ	Норма	<u>Настройки</u>
13.01.14 17:49:14 - K1 Шум кв для -6дБ по О_131	5.36 дБ	Норма	<u>Настройки</u>
13.01.14 17:49:27 - K1 Шум кв для -27дБ по O_131	2.61 дБ	Норма	<u>Настройки</u>
13.01.14 17:49:39 - К1 Псоф шум	9.66 дБ	Норма	<u>Настройки</u>
13.01.14 17:50:18 - К2 Затухание	0.77 дБ	Норма	<u>Настройки</u>
13.01.14 17:50:30 - К2 Шум кв для -6дБ по О_131	5.02 дБ	Норма	<u>Настройки</u>
13.01.14 17:50:42 - К2 Шум кв для -27дБ по О_131	2.88 дБ	Норма	<u>Настройки</u>
13.01.14 17:50:55 - К2 Псоф шум	12.73 дБ	Норма	<u>Настройки</u>
13.01.14 17:51:29 - КЗ Затухание	0.60 дБ	Норма	<u>Настройки</u>
13.01.14 17:51:42 - КЗ Шум кв для -6дБ по O_131	4.84 дБ	Норма	<u>Настройки</u>
13.01.14 17:51:54 - КЗ Шум кв для -27дБ по О_131	2.80 дБ	Норма	<u>Настройки</u>
13.01.14 17:52:06 - КЗ Псоф шум	9.15 дБ	Норма	<u>Настройки</u>
13.01.14 17:52:35 - К4 Затухание	-14.95 дБ	Ненорма	<u>Настройки</u>
13.01.14 17:52:47 - К4 Шум кв для -6дБ по О_131	-4.01 дБ	Ненорма	<u>Настройки</u>
13.01.14 17:52:59 - K4 Шум кв для -27дБ по O_131	-1.34 дБ	Ненорма	<u>Настройки</u>
13.01.14 17:53:12 - К4 Псоф шум	7.81 дБ	Норма	<u>Настройки</u>
13.01.14 17:53:52 - К5 Затухание	0.60 дБ	Норма	<u>Настройки</u>
13.01.14 17:54:04 - K5 Шум кв для -6дБ по O_131	4.64 дБ	Норма	<u>Настройки</u>
13.01.14 17:54:17 - К5 Шум кв для -27дБ по O_131	2.80 дБ	Норма	<u>Настройки</u>
13.01.14 17:54:29 - К5 Псоф шум	8.92 дБ	Норма	<u>Настройки</u>
13.01.14 17:55:09 Итоговая таблица	-		<u>Настройки</u>

Сводная таблица отражает величину запаса соответствия норме для каждого канала (здесь показаны результаты измерений для первых 5-ти каналов - К1...К5) по измеренным параметрам (здесь — Затухание, Шум квантования для 2-х уровней и Псофометрический шум). Параметры, профилактика которых показала несоответствие нормам, отмечены как «Ненорма». Доступ к детальному представлению обеспечивается активацией соответствующего параметра.

Детализация результатов профилактики по параметрам ОГМ-30

• 13.01.14 17:49:02 <u>Профилактика</u> ОГМ Пример с ПЭВМ

 то шун кв дал	27,40 110	0_131	Hat I positivi i i prio	opa
		Donwar		TTT37N

Параметр	Значение	Норма снизу	Норма сверху	Запас
Качество,дБ	2.80			
Шум. дБм0	-38.20	>=-41.00	<=-33.90	2.80

13.01.14 17:52:06 - K3 Псоф шум <u>Настройки прибора</u>

Результаты измерения: ШУМ

Параметр	Значение	Норма снизу	Норма сверху	Запас
Качество,дБ	9.15			
Взв.шум,дБм0	-69.15		<=-60.00	9.15

13.01.14 17:52:35 - K4 Затухание <u>Настройки прибора</u>

Результаты измерения: SIN

Параметр	Значение	Норма снизу	Норма сверху	Запас
Качество,дБ	-14.95			
Затухание,дБ	22.75	>=6.20	<=7.80	-14.95

13.01.14 17:52:47 - K4 Шум кв для -6дБ по О_131 <u>Настройки прибора</u>

Результаты измерения: ШУМ

Параметр	Значение	Норма снизу	Норма сверху	Запас
Качество,дБ	-4.01			
Шум,дБм0	-54.01	>=-50.00	<=-33.90	-4.01

Несоответствие нормам 4-го канала вызвано повышением затухания на 14.95 дБ от допуска.